

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri  
1 NO'LU TAŞINMAZIN

**Özellikleri:** Satışa konu Tekirdağ İl, Çorlu İlçesi, Velimeşe Köyü, Pelitlik Mevkii, 274 Ada, 1 parselde yer alan 36.141,60 m<sup>2</sup> ölçüme sahip arsa vasıflı taşınmaz sanayi bölgesinde bulunuyor olup; Velimeşe Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü yazısında E:0,60, Hmax:serbest imarlıdır.

Taşınmaz üzerinde Celal Birsen Şemsîye ve Tekstil San. Tic. A.Ş.'ye ait tesis olduğu ve herhangi bir faaliyet yoktur. Tesisin ait adres 25/07/2012 tarih ve 8119 sayılı Türkiye Ticaret Sivil Gazetesi verilerine ve yerinde yapılan incelemeye göre İstasyon Mahallesi Barajyolu Mevkii-Kümesi No: 10 Velimeşe/Çorlu/ Tekirdağ'dır. Yapı olarak taşınmaz üzerinde, fabrika binası, idari bina, atık su arıtma tesisi ve kalarifer dairesi mevcuttur. Tesisin; etrafi beton duvarla çevrili, fabrika dışarıda kalan zemin yüzeyleri beton, giriş kapısı demir profilidir. Taşınmaz; Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır; alt yapı, elektrik, su ve yol hizmetlerinden faydalanan, fabrika yoğunluğunun bulunduğu bir konumda yer almaktadır. Taşınmaz üzerindeki binaların özellikleri;

**1. Fabrika Binası:** Velimeşe Belediye Başkanlığı kayıtlarında yer alan yapı ruhsatı ve proje verilerine göre taşınmaz üzerindeki fabrika binası; zemin kat ve 1. normal kattan oluşan, A ve B olarak iki bloğa ayrılmış bir yapıdır. Buna göre A Blok; zemin kat brüt 9.832,29 m<sup>2</sup>, 1. normal kat brüt 2.708,58 m<sup>2</sup> olup; toplamda brüt olarak 12.540,87 m<sup>2</sup> yüz ölçüme sahiptir. B Blokta ise zemin kat brüt 10.548,04 m<sup>2</sup>, 1. normal kat brüt 1.317,24 m<sup>2</sup> olup; toplamda brüt olarak 11.865,28 m<sup>2</sup> yüz ölçüme sahiptir. Fabrika binasının A ve B blok olarak toplam yüzölçümü de 12.504,87 m<sup>2</sup> + 11.865,28 m<sup>2</sup> = 24.406,15 m<sup>2</sup>'dir. Fabrika binası prefabbrick taşıyıcı sistem olarak inşa edilmiştir. Yapının; dış cephesi ve çatı kaplaması taşıyını dolgulu sandviç panel ve polikarbonat sistem, pencere doğramaları PVC, çatı makası ve aşıkları ile yapının kolon, kiriş ve 1. normal kat döşemesi prefabbrick beton, zemin kat döşemesi ise beton olup; zemin betonu üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplıdır. Yapıda iki adet seksiyonel otopark kapısı ve iki adet de seksiyonel hammadde giriş kapısı bulmaktadır.

Fabrika binasında B Blok zemin katının kuzyebatı cephesinde; Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, tavanı prefabbrick döşeme olan, duvar ve tavanları boyalı, kapı ve penceleri PVC doğrama olan Soyunma Odası, Zemini komple, duvarları ise yarıya kadar seramik kaplı, tavanı prefabbrick döşeme, duvar ve tavanları boyalı, pencere ve kapıları PVC doğrama olan Bay ve Bayan WC, Zemini komple, duvarları ise yarıya kadar seramik kaplı, tavanı taş yünü asma tavan, duvarları boyalı, kapı ve penceleri PVC doğrama olan Baskı ve Renklendirme Laboratuarı, Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplıdır. Yapıda iki adet seksiyonel otopark kapısı ve iki adet de seksiyonel hammadde giriş kapısı bulmaktadır.

Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, duvarları yarıya kadar seramik, pencere doğramaları PVC olan Acil Duş Yeri, Zemini komple seramik kaplı, duvarları ise bir bölümüm seramik kaplı bir bölüm boyalı olan, tavanı taş yünü asma tavan, pencere ve kapıları PVC doğrama olan Laboratuvar, B Blok zemin kattan demir merdiven aracılığıyla çıkan kuzyebatı cephesindeki B Blok 1. Normal katta; Tavanı taş yünü asma tavan olan, amerikan panel kapılı ve PVC pencere doğramalı, duvarları boyalı, zemini PVC kaplı olan ofisler ile zemini epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, asma tavanında kusurların olduğu, duvarları boyalı bir bölüm, Fabrika binasında B Blok zemin katının güneydoğu cephesinde; Zemini PVC kaplı, tavanı taş yünü asma tavan, duvarları boyalı, pencere ve kapıları PVC doğrama lan Ofis olarak kullanılan bir bölüm, Zemini seramik kaplı, duvarları boyalı, kapıları demir doğrama, tavanı prefabbrick döşeme olan bölüm, Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, tavanı taş yünü asma tavan, duvarları boyalı, kapıları demir doğrama olan bölüm, Zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı prefabbrick beton olan yıkama yeri, B Blok zemin kattan demir merdiven aracılığıyla çıkan güneydoğu cephesindeki B Blok 1. Normal katta Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, tavan ve duvarları sandviç panel olan işletme bölümü, Fabrika binasında A Blok zemin katının; Kuzeybatı cephesinde; Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, tavanı prefabbrick döşeme olan, duvar ve tavanları boyalı kapıları Amerikan panel kapı, penceleri PVC doğrama olan ofisler ve doktor odası, Kuzey ve Kuzeydoğu cephesinde; Zemini seramik kaplı, duvarları bir kısmı yarıya kadar seramik kaplı bir kısmı boyalı olan, tavanı prefabbrick döşeme, giriş kapısı Amerikan panel kapı, iç mahal kapısı ise PVC olan yemekhane ve mutfağ, Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, kapı ve pencere doğramaları PVC, tavanı prefabbrick döşeme, duvar ve tavanları boyalı olan erkek ve bayan soyunma odaları (bayan soyunma odasında duvar ve zemini seramik kaplı duş yeri mevcuttur), Zemini seramik kaplı, duvarları yarıya kadar seramik olan, tavanı prefabbrick beton, kapı ve penceleri PVC bay ve bayan WC, Tavanları prefabbrick döşeme, kapı ve penceresi PVC doğrama olan zemini PVC kaplı mescid ile zemini epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı ofis, A Blok zemin kattan demir korkulukları olan mermer kaplı merdiven aracılığıyla çıkan güneydoğu cephesindeki A Blok 1. Normal katta; Zemini seramik kaplı, duvarları yarıya kadar seramik olan, tavanı prefabbrick beton, kapıları PVC bay ve bayan WC Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, kapı ve pencere doğramaları PVC, tavanı taş yünü asma tavan, tavan ve duvarları boyalı Mekanik ve Bakım Odası ile bir ofis, Zemini beton üzeri epoksi esaslı yapı malzemesi ile kaplı, tavan ve duvarları sandviç panel olan işletme bölümü vardır.

**2. İdari Bina:** İdari bina zemin kat ve 1. Normal kattan oluşmaktadır. Yapım sistemi betonarme ve prefabbrick olan idari binanın; fabrika binası ile entegreli olması nedeniyle her iki kattan da fabrika binasına geçiş sağlanabilmektedir. Binanın giriş; fabrika ana giriş kapısının karşısında bulunmaktadır ve giriş kısmında önce cam sonrasında ise alüminyum doğrama kapı bulunmaktadır. Giriş bölümünün zemin kaplaması granit, çatı kaplaması polikarbonat. Girişin yanında yer alan merdiven kaplaması granit, duvarları boyalı ve tavanları taş yünü asma tavan olup; ofis ve tuvaletlerin kapıları amerikan panel kapıdır. 1. normal katta yer alan holün zemini seramik ile kaplı, tavanı polikarbon ve taş yünü asma tavan, duvarları boyalıdır. Ofislerin ise zemini laminant parke ile kaplı, kapıları Amerikan panel kapı bulunuyor olup; hole bakar cephelerde cam doğramalar mevcuttur. Tuvaletlerin ve mutfağın zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Velimeşe Belediyesi'nde yer alan proje verilerine göre idari binanın zemin katının alanı brut 1.044,26 m<sup>2</sup>, 1. Normal katın alanı brut 769,68 m<sup>2</sup> olup; toplamda brut olarak 1.813,94 m<sup>2</sup>'dir.

**3. Atıksu Arıtma Tesisi:** Dava konusu taşınmazın 274 ada, 1 parselde yer alan bitişik parsel cephesi boyunca mevcut olan çamur pompaları için ayrılmış bölüm; iç ve dış duvarları ile tavanları boyalı, tek katlı, betonarme, demir doğrama kapıları, PVC doğrama penceleri ve zemini beton olan çamur pres odası, kontrol odası ve blower odası; dış duvarları boyalı betonarme dairesel antıma (karırtırma) havuzu; yüksekliği 2 mt. olan dikdörtgen şeklinde dış duvarları betonarme olan dengelenme havuzunun bulunduğu tespit edilmiştir. Arıtma kontrol odası ve blower odasının bulunduğu yapının iç zemin kaplaması beton, duvar ve tavan kaplaması boyadır. Atıksu arıtma tesislerinin Velimeşe Belediyesi'nde yer alan 08/06/2011 tarih ve 40 numaralı ruhsat verilerine göre toplam yüzölçümü 873,00 m<sup>2</sup>'dir.

**4. Kalarifer Dairesi:** Kazan dairesi ve kompresör dairesini atıksu arıtma tesislerinin güneydoğusunda kazan dairesi ve kompresör dairesinin bulunduğu tek katlı yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephe kaplaması ve çatı kaplaması sandviç panel, taşıyıcı ve çatı konstrüksiyonu çelik profil ve makastır. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde kalarifer dairesinin brut 340,60 m<sup>2</sup> yüz ölçümü olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazın; mevcut hali, imar durumu, konumu ve emlak piyasası rayic̄ değerleri Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 17/08/2013 tarih 28738 numaralı Resmi Gazete'de yer alan 62 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin "2014 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal Maliyet Bedellerini Gösterir Çetvel" başlıklı eki de göz önünde bulundurularak;

I-Arsanın m<sup>2</sup> değerinin 150,00 TL, toplam arsa değerinin; 150,00 TL x 36.141,60 m<sup>2</sup> = 5.421.240,00-TL

II-İdari Bina: 24.406,15 m<sup>2</sup> x 500,00 TL = 12.203.075,00-TL

III-İdari Bina: 1.813,94 m<sup>2</sup> x 525,000 = 952.318,50-TL

IV-Atıksu Arıtma Tesisi: 873,00 m<sup>2</sup> x 280 = 244.440,00-TL

V-Kalarifer Dairesi: 340,60 m<sup>2</sup> x 400,00 = 136.240,00-TL

Satışa konu taşınmazların arsa ve bina değerlerinin 5.421.240,00 + 12.203.075,00 + 952.318,50 + 244.440,00 + 136.240,00 = 18.957.313,50-TL olduğu ayrıca fabrika binası ve eklerindeki elektrik, su, atıksu ve diğer tesisatlarının ise;

1. Fabrika 2 adet 1600 KVA'lık trafo postası üzerinden tredaşa abone olup, fabrika sının içerisinde bulunan N14 seksiyonel direğe ile Treda ENH'dan hava haf ile alınan enerjinin ayrıcı direğinden orta gerilim kablosu (XLPE) ile trafo merkezine kadar taşıdığı ve elektriğin Treda yetkilileri tarafından kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Kazan dairesi yanına konumlanmış olan trafo köşklerinin yerinde olduğu ama içerisinde bulunan bütün orta gerilim ekipmanlarının yerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca jeneratör odasındaki jeneratöründe yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

2. Fabrika içerisinde bulunan Falat, Ram, Yıkama ve kurutma bölümlerinin elektrik beslemesinde kullanılan 2 adet 1600 Kva güç panolarının yerinde olduğu ve makinelere cekilmiş kabloların yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

3. Elektrik enerjisinin dağıtımının yapıldığı ana pano odasında Falat, Ram, Yıkama ve kurutma bölümleri için bir adet 2500 A'lık ana hat busbar çıkışının olduğu ana pano bağlantı modülün olmadığı, imalat bölümünde 3. ana aksa kadar geldiği ve üzerinden 1600 A, 1000 A, 800 A tali busbar ile 3 kola ayrıldığı ve halen yerinde kurulu olan üretim makinelerinin güçlerine uygun akım kutuları ile beslenendiği görülmüştür.

4. Konfeksiyon bölümü altı ve üst katta busbar enerji dağıtım sistemlerin yerinde olduğu, montaj ve depolama bölümlerinde tavanda aydınlatmanın busbar ile 2X58 W floresan armatür ile yapıldığı tespit edilmiştir.

5. Fabrikaya ait 2 adet aktif paratonerin, çevre aydınlatmalarında kullanılan sokak lambalarının ve güvenlik için kullanılan kameraların yeride olduğu görülmüştür.

#### No KİYMET AÇIKLAMASI

1. 31.5 KV G Alt Yanı Tecrüleri Kümetleri Toplamı

Tutarı (TL)

25.000